

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ФИЦ КНЦ РАН)

СОГЛАСОВАНО

Мотивированное мнение первичной
профсоюзной организации
ФИЦ КНЦ РАН
от 28.03.2024 № 19/153

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФИЦ КНЦ РАН
от 02.04.2024 № 76

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
В ФИЦ КНЦ РАН**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и выполнении работ повышенной опасности (далее - Положение) отражает порядок организации и проведения работ повышенной опасности в структурных подразделениях ФИЦ КНЦ РАН.

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 214, 215 Трудового кодекса Российской Федерации, Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н, Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н, Положением о системе управления охраной труда в ФИЦ КНЦ РАН, утвержденным заместителем генерального директора 01.09.2022, и иными локальными нормативными актами ФИЦ КНЦ РАН в области охраны труда, и устанавливает единый порядок организации и проведения работ повышенной опасности, оформления нарядов-допусков на производство таких работ на объектах ФИЦ КНЦ РАН.

1.3. Задачами и целями Положения являются:

- определение вида работ повышенной опасности;
- установление требований по организации работ повышенной опасности;
- определение порядка оформления нарядов-допусков (заполнения, согласования,

утверждения, выдачи, хранения);

- определение мер безопасности при проведении работ повышенной опасности.

1.4. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками, задействованными в производственной деятельности ФИЦ КНЦ РАН, а также работниками подрядных и субподрядных организаций при проведении работ на территории и под надзором работников ФИЦ КНЦ РАН.

1.5. Положение подлежит пересмотру при изменениях в действующем законодательстве или изменениях в технологии работы.

1.6. Под работами с повышенной опасностью понимаются работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции.

1.7. С учетом специфики в ФИЦ КНЦ РАН разработан перечень работ повышенной опасности.

1.8. К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшие медицинский осмотр, обучение по программам обучения требованиям охраны труда и проверку знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ повышенной опасности.

2. Наряд-допуск

2.1. Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должны выполняться по наряду-допуску, который определяет место выполнения, содержание работ с повышенной опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ. К наряду-допуску могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки предупредительных знаков и т.д.

2.2. Руководитель подразделения, где проводятся работы, назначает лиц:

- ответственных за подготовку работ;
- ответственных за проведение работ.

2.3. Руководитель подразделения, где проводятся работы, выдает наряд-допуск (оформляется в 2 экземплярах) лицу, ответственному за подготовку работ. После проведения подготовительных работ наряд-допуск передается лицу, ответственному за проведение работ. Члены бригады проходят целевой инструктаж, проведение которого фиксируется в наряде-допуске.

2.4. В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, такие, как предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работникам, ликвидация аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица.

Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

3. Порядок организации работ с повышенной опасностью

3.1. Планирование работы (руководитель структурного подразделения), согласование (при необходимости) со структурными, обособленными подразделениями ФИЦ КНЦ РАН (руководитель подразделения).

3.2. Оформление первой части наряда-допуска (лицо, выдающее наряд-допуск); подготовка рабочего места, инструмента, проведение мероприятия в соответствии с указанными в наряде-допуске (ответственный руководитель работ, ответственный производитель работ).

3.3. Проверка рабочего места на соответствие указанным мероприятиям (лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный производитель работ, допускающий к работе).

3.4. Контроль обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и инструментами, соответствующими требованиям безопасности (лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный производитель работ, допускающий к работе).

3.5. Инструктаж членов бригады (ответственный производитель работ).

3.6. Допуск к работе (допускающий к работе).

Перед допуском членов бригады к выполнению работ с повышенной опасностью Ответственный производитель работ совместно с Допускающим должны проверить выполнение предусмотренных нарядом-допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места работы.

После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ должно быть оформлено в наряде-допуске подписью Ответственного производителя работ.

При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ с повышенной опасностью должно быть оформлено в наряде-допуске подписями Ответственного руководителя работ, Ответственного производителя работ и руководителя подразделения, в котором выполняются совмещенные работы.

Если при проверке выполнения мероприятий у Допускающего или у Ответственного производителя работ возникнут сомнения или неясности в обеспечении безопасных условий производства работ для членов бригады, они должны потребовать разъяснений у Ответственного руководителя работ.

Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан:

- проверить по наряду-допуску фамилии Ответственного руководителя работ и Ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы;

- информировать членов бригады на основе учета рисков об условиях безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и состояния здоровья), проверить знание обязанностей членов бригады при выполнении работ в составе бригады с соблюдением требований безопасности;

- указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п.;

- после допуска членов бригады к работе один экземпляр наряда-допуска должен остаться у Ответственного производителя работ, второй - у лица, выдавшего его;

- с момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным ведением работ должен осуществлять Ответственный производитель работ;

- при выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных помещениях Ответственный производитель работ должен находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре за безопасным ведением работ;

- при необходимости временного прекращения работ по указанию Ответственного руководителя работ Ответственный производитель работ должен удалить членов бригады с места работы и вернуть наряд-допуск Ответственному руководителю

работ;

- при перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденном перерыве, перерыве по производственным причинам и др.) члены бригады должны быть удалены с места работ, наряд-допуск должен находиться у Ответственного производителя работ, члены бригады после перерыва могут приступить к работе по разрешению Ответственного производителя работ;

- после окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в порядок, наряд-допуск должен быть сдан Ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему наряд-допуск;

- работы должны быть прекращены, наряд-допуск изъят и возвращен лицу, выдавшему его, в следующих случаях:

- при обнаружении несоответствия фактических условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском;

- при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;

- при обнаружении Ответственным руководителем работ или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил безопасности.

3.7. При изменении состава бригады:

- к прерванным работам можно приступать только после устранения недостатков и получения наряда-допуска;

- до закрытия наряда-допуска запрещается вводить в эксплуатацию объект, где выполнялись работы с повышенной опасностью;

- если при выполнении работ по наряду-допуску имели место авария или несчастный случай, этот наряд-допуск следует приобщить к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.

3.8. Лицо, выдавшее наряд-допуск, несет ответственность за весь комплекс производства работ: за правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам.

3.9. Ответственный производитель работ несет ответственность за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации применяемого при работах оборудования.

3.10. Завершение работы, уборка рабочего места (ответственный производитель, члены бригады).

Наряд-допуск выдается на одну смену либо на срок выполнения работ, но не более 15 календарных дней со дня начала работ. Наряд - допуск разрешается продлевать 1 раз. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным.

Закрытие наряда-допуска (ответственный производитель работ, лицо, выдающее наряд-допуск).

3.11. Проведение работ без наряда-допуска запрещено. Работы должны быть прекращены, руководитель (ответственное лицо) должен быть проинформирован в случае несоблюдения требований безопасности, изменений условий проведения работ, возникновении аварийной ситуации.

3.12. По завершении работ ответственное лицо должно закрыть наряд-допуск, составить отчет о ходе и об итогах проведения работ, отметить все нарушения или несоблюдение правил проведения работ с повышенной опасностью.